Передвижная система рентгеновского сканирования Eagle Проверка HMI и вход в вычислительную

систему

Памятка 02

	Шаг	Описание
1.	Просмотр экрана НМІ	Убедитесь в том, что на экране HMI индикаторы предупреждения не отображаются.
2.	Проверка выключателей аварийного останова и блокировок дверей	Проверьте, отображаются ли страницы переключателей аварийного останова и блокировок дверей.
		Состояние работоспособности отображается зеленым цветом.
		Состояние активации отображается красным цветом.
		Для сброса предохранительного реле аварийного останова нажмите синюю кнопку сброса e-stop.
3.	Вход в компьютеры рабочей станции досмотра	Для входа в компьютеры выполните следующие действия:
		Введите имя пользователя "operator".
		Введите пароль: "operator".
		Нажмите кнопку ОК или Enter.
4.	ПК матрицы (Сбора данных)	Убедитесь, что матрица изображений передает правильные данные ПК матрицы, следующим образом:
		• На мониторе ЗТВС, измените отображение на ввод ПК Матрицы.
		Добейтесь, чтобы показатель числа пакетов за секунду для плат концентратора выглядел, как на рисунке ниже.
		no: 30003] [192:168.66.194 pkt: 18 ADDRESS PACKETSPERSECOND no: 30003] [192:168.66.194 pkt: 18 ADDRESS PACKETSPERSECOND no: 30103] [192:168.66.194 pkt: 18 180 no: 30203] [192:168.66.194 pkt: 18 180 no: 40203] [192:168.65.194 pkt: 18 180 no: 40203] [192:168.65.194 pkt: 18 180 no: 40203] [192:168.65.194 pkt: 18 180